

INFORME DE INTERVENCION

AÑO 2021

INFORMES DE LABORES JUNIO

OBRAS

DEPARTAMENTO DE URBANISMO



Introducción

El siguiente documento presenta el informe de labores correspondiente al proceso de trabajo del mes de junio 2021 por parte del Departamento de Urbanismo de la Municipalidad de Corredores.

Tomando en consideración los lineamientos brindados por el Estado en materia de informar las labores, en pro de la transparencia y lucha contra la corrupción se presenta el actual documento a la Junta Vial Cantonal, Concejo Municipal y a la comunidad en general del Cantón de Corredores.



Fase de Ejecución

1. Metas Alcanzadas

- a. Colocación de 65 m lineales de Loseta Táctil
- b. Colocación de 356.25 m de Alcantarillado
- c. Siembra de árboles y plantas
- d. Construcción y reparación de bordillos
- e. Instalación de Acometida
- f. Limpiezas varias
- g. Colocación de adoquín
- h. Elaboración de Pedestales
- i. Zanqueo
- j. Colocación de 195 Toneladas de Mezcla Asfáltica
- k. Reparación de Batidora
- l. Limpieza Auto-Hormigonera
- m. Construcción de 2 Cabezales
- n. Instalación de Parrillas
- o. Construcción 7 cajas de registro
- p. Colocación de 4 Pasos de Alcantarillas
- q. Construcción de 7 Bóvedas
- r. Construcción 27 metros de Cunetas lineales(Ciudad Neily San Juan)
- s. Construcción de 3 posos
- t. Recolección de Desechos y Limpieza de Vías
- u. Chapias
- v. Colocación de 20 m de
- w. Construcción de Parqueo



Municipalidad de Corredores
UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL
Ciudad Neily, #2783-3939 Ext. 108



2. Desglose de Metas

NOMBRE	CODIGO CAMINO	META ALCANZADA
Calles Paso Canoas (Alcantarillado y Aceras UMCA)	6-10-107	Colocación de 65 m de Loseta Táctil
Calles Paso Canoas (Parque Canoas)	6-10-107	Construcción de bordillos
		Elaboración de Parrillas
		Siembra de Plantas
		Siembra de Arboles
		Colocación de Adoquines
		18 m de Alcantarillado
		Reparación de Bordillo
		Zanjeo
		Colocación de Adoquines
		Instalación de Acometida
Limpieza		
Elaboración de Pedestales		
Calles Urbanas La Cuesta Sector Sur	6-10-108	Colocación de 60 Toneladas de Mezcla Asfáltica
Reparación de Batidora		Reparación de Batidora
Limpieza Auto-Hormigonera		Limpieza Auto-Hormigonera
Cuadrante San Rafael (Alcantarillado)	6-10-175	160,75 m de alcantarillado
		Construcción de 7 caja de registro
		Construcción de 2 Cabezales
		Instalación de Parrillas
		zanjeo para Tubería
Cementerio El Triunfo	6-10-104	Construcción Pedestal
Guayabal	6-10-038	Colocación de 4 Pasos de Alcantarillas
Cuervito 01	6-10-016	Colocación de 25 Toneladas de Mezcla Asfáltica
Calles Urbanas Laurel Sector Sur	6-10-196	Colocación de 40 Toneladas de Mezcla Asfáltica
Calles Urbanas Laurel Sector Norte	6-10-109	Colocación de 15 Toneladas de Mezcla Asfáltica
San Jorge	6-10-042	Colocación de 35 Toneladas de Mezcla Asfáltica
Cementerio		Construcción de 7 Bóvedas
Calles Urbanas Ciudad Neily(Alcantarillado)	6-10-183	Excavación de Zanjos
		177,5 m de Alcantarillado
		27 m de Cunetas
		Construcción de 3 posos
CNP	6-10-112	Limpieza
		Chapia
		Parqueo CNP
		Colocación de 20 m de malla
Calles Urbanas Ciudad Neily Sector Oeste(Bacheo)	6-10-099	Colocación de 20 Toneladas de Mezcla Asfáltica

Evidencia Fotográfica

6-10-175(San Rafael)



6-10-183(Alcantarillado)





6-10-107(Parque)

