

INFORME DE INTERVENCION

AÑO 2021

INFORMES DE LABORES FEBRERO DEL 2021

MAQUINARIA

**UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL
MUNICIPAL**



Introducción

El siguiente documento presenta el informe de labores correspondiente al proceso de trabajo del mes de febrero del 2021 por parte de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal de la Municipalidad de Corredores.

Tomando en consideración los lineamientos brindados por el Estado en materia de informar las labores, en pro de la transparencia y lucha contra la corrupción se presenta el actual documento a la Junta Vial Cantonal, Concejo Municipal y a la comunidad en general del Cantón de Corredores.



Actividades

Mantenimiento Rutinario en lastre

- Limpieza y desmonte mecanizado.
- Limpieza mecanizada de cunetas, contracunetas, canales y/o zanjas.
- Conformación de superficie no pavimentada.
- Bacheo mecanizado con lastre base, subbase y/o préstamo.
- Producción de base, subbase y préstamo.
- Acarreo de base, subbase y préstamo.

Mantenimiento Periódico en lastre

- Conformación de superficie no pavimentada.
- Relastrado con lastre base, subbase y préstamo.
- Producción de base, subbase y préstamo.
- Limpieza mecanizada de cunetas, contracunetas, canales y/o zanjas.
- Conformación de superficie no pavimentada.
- Bacheo mecanizado con lastre base, subbase y/o préstamo.
- Producción de base, subbase y préstamo.
- Acarreo de base, subbase y préstamo.

Descuajes

- Chapia
- Fumigación
- Recolección de desechos



Fase de Ejecución

1. Metas Alcanzadas

- 1.1.1 Mantenimiento Rutinario, 12.415 km
- 1.1.2 Mantenimiento Periódico, 11.995 km
- 1.1.3 Colocación de Base, 9.518 m²
- 1.1.4 Colocación de Tratamiento superficial Bituminoso, 2.323 m²
- 1.1.5 Descuaje, 30.204 km
- 1.1.6 Pasos de Alcantarilla

2. Desglose de Metas

MANTENIMIENTO RUTINARIO		
NOMBRE	CODIGO CAMINO	KM INTERVENIDOS
Urbanización Palma Real	6-10-182	1,146
Río Bonito	6-10-029	1,384
Alto Rey 01	6-10-180	2,961
Miramar	6-10-037	6,422
Cementerio Pueblo Nuevo	6-10-249	0,502
		12,415

MANTENIMIENTO PERIODICO		
NOMBRE	CODIGO CAMINO	KM INTERVENIDOS
Tucurrique	6-10-052	0,475
San Jorge	6-10142	0,110
Cañada	6-10-119	2,1
Estrella del Sur	6-10-120	3,3
Calles Urbanas Laurel Sector Norte	6-10-109	0,495
Urbanización Río Nuevo	6-10-098	1,5
Las Veguitas 01	6-10-056	1
Las Vegas	6-10-179	0,2
San Juan	6-10-289	1,6
Jobo	6-10-138	0,5



Municipalidad de Corredores
UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL
Ciudad Neily, #2783-3939 Ext. 108



Sector Monumento a Los Caídos	6-10-250	0,53
Cuadrante Pueblo Nuevo	6-10-123	0,185
		11,995

ASFALTADOS		
NOMBRE	CODIGO CAMINO	M ² INTERVENIDOS
Tucurrique	6-10-052	2323
San Jorge	6-10-042	660
Calles Urbanas Laurel Sector Norte	6-10-109	6535
		9 518,00

DESCUAJE		
NOMBRE	CODIGO CAMINO	KM INTERVENIDOS
San Antonio	6-10-006	10,073
Río Bonito	6-10-029	4,3
Vereh	6-10-009	2
Las Brisas	6-10-003	0,935
Miramar	6-10-037	6,081
El Barrido 03	610-179	0,2
Las Veguitas 01	6-10-056	1
Jobo	6-10-138	0,5
Urbanización Río Nuevo	6-10-098	1,5
San Juan	6-10-289	1,6
El Matadero	6-10-221	0,6
Cuadrante Pueblo Nuevo	6-10-123	0,185
Sector Monumento a Los Caídos	6-10-250	0,53
Cañada	6-10-119	0,3
Estrella del Sur	6-10-120	0,4
		30,204



PASOS DE ALCANTARILLAS		
NOMBRE	CODIGO CAMINO	PASOS
Tamarindo-Cenizo	6-10-083	1
		1

OTROS	
NOMBRE	CODIGO CAMINO
Stock Lotes Sindicato	Stock
Plantel Municipal	Plantel
Relleno Sanitario	Relleno
Donaciones	Donaciones
Talleres	Talleres
Inspecciones	Inspecciones
Capacitaciones	Capacitaciones
Salida Rio La Vaca	Salida Rio La Vaca



Municipalidad de Corredores
UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL
Ciudad Neily, #2783-3939 Ext. 108



Evidencia Fotográfica Mantenimientos

6-10-109 Calles Urbanas Laurel Sector Norte





Municipalidad de Corredores
UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL
Ciudad Neily, #2783-3939 Ext. 108



6-10-249 Cementerio Pueblo Nuevo



6-10-250 Sector Monumento Los Caídos



*Los recursos naturales son un regalo de Dios para el hombre,
Protejámoslos y aprovechémoslos con sabiduría.*



6-10-289 San Juan





6-10-083 Tamarindo- Cenizo



6-10-120 Estrella del Sur





6-10-119 Cañada





6-10-037 Miramar





Evidencia Fotográfica Colocación de Bases y Tratamiento

6-10-042 San Jorge





6-10-052 Tucurrique





6-10-109 Calles Urbanas Laurel Sector Norte





Evidencia Fotográfica Pasos de Alcantarillas

6-10-083 Tamarindo- Cenizo

